Anlage 2

Großwarasdorf-Z

# KOORDINATENVERZEICHNIS

Gauß Krüber 34° östl. Ferro

| Pkt. Nr. | y | x |
|---|---|---|
| 2674 | 16.293,40 | 267.647,97 |
| 2679 | 16.281,30 | 267.643,48 |
| 2685 | 15.712,70 | 267.321,88 |
| 2727 | 15.646,27 | 267.285,09 |
| 2883 | 16.419,26 | 267.711,94 |
| 2895 | 16.650,70 | 267.893,82 |
| 3075 | 16.409,80 | 267.707,05 |
| 3521 | 16.640,14 | 267.903,93 |
| 3522 | 16.434,07 | 267.736,07 |
| 3703 | 16.601,37 | 267.872,35 |
| 3710 | 16.420,73 | 267.724,90 |
| 3711 | 16.417,22 | 267.722,42 |
| 3712 | 16.418,26 | 267.717,53 |
| 3867 | 15.718,16 | 267.324,38 |
| 4271 | 16.410,44 | 267.696,29 |
| 4272 | 16.300,78 | 267.636,33 |
| 4284 | 16.280,12 | 267.638,68 |
| 5098 | 15.626,91 | 267.280,09 |
| 5099 | 15.624,71 | 267.284,89 |
| 5165 | 16.285,83 | 267.629,66 |
| 5167 | 16.301,11 | 267.605,54 |
| 5168 | 15.944,65 | 267.451,71 |
| 5183 | 15.941,27 | 267.447,15 |